

Prelievo effettuato in data: **05/12/2018**

Rif. rapporto di prova N°: **0129727**

18/12/2018

Descrizione campione: **acqua (Mediale S.r.l. – Santa Croce Camerina (RG))** Fonte prelievo: **serb.Costa degli Archi**
Identif. **MED S.C.A.**
Data inizio prova: **05/12/2018** Data fine prova: **17/12/2018**
Prelevato da: **Dott. Luigi Lucchesi** L'analista: **lab. Accredia n. 0487**

Parametro	U. M.	Metodo prova	Risultato	Valore di parametro
3H - Trizio	Bq/L	UNI EN ISO 9698:2015	<MAR*	100
222Rn – Radon 222	Bq/L	ISO 13164-4:2015	4,7 +- 2,7	100
Alfa Totale	Bq/L	UNI EN ISO 11704:2015	<MAR*	0,10
Beta Totale	Bq/L	UNI EN ISO 11704:2015	0,26 +- 0,05	0,5

Note: * MAR = Minima Attività Rilevabile.

(°) Prove eseguite presso laboratorio esterno da noi qualificato e accreditato Accredia per tale parametro.

Il presente rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione esaminato.

E' vietata la riproduzione del presente rapporto di prova, salvo approvazione scritta della Acque di Casalotto S.p.A.

DATA ARRIVO	23/01/2019
REGISTRATO	S.G.
N. PROT.	216
COPIA	OK



Dott. Luigi Lucchesi